

MONİTÖR ALTLIĞI-DUVAR-RAY TİPİ YÜKSEKLİK AYARLI
TEKNİK ŞARTNAMESİ


Genel Özellikler :

- Monitör altlıkları, imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz bakım ve onarım ile parça değiştirme garantisine sahip olmalıdır. Ayrıca üretici firma tarafından 2 yıllık garanti süresinin bitiminden itibaren 10 yıl süreyle de yedek parça bulundurma garantisinin verilmesi gereklidir.
- Üretici firmanın ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 Kalite Sistem Belgeleri olmalıdır.

Teknik Özellikler :

- Monitör altlıkları alüminyum malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Monitör altlığının duvara yada diğer ekipmanlara monte edilen kolunun uzunluğu en az 25 cm olmalı, bu kolun genişliği 5,5 cm'yi aşmamalıdır.
- Monitör altlığı raya monte edilecekse ray montaj ekipmanı, duvara yada diğer ekipmanlar üzerinde bulunan yuvaya monte edilecekse montaj ekipmanı monitör altlığı ile birlikte verilmelidir.
- Eğer monitör altlığı yatay profil üzerine monte ediliyorsa sağa-sola ve aşağı-yukarı kaymaması için, duvar veya diğer ekipman üzerinde bulunan dikey yatağa monte ediliyorsa aşağı-yukarı kaymaması için sabitlenebilmelidir.
- İstenildiğinde yükseklik ayarı yapılabilmesi için bir mandal mekanizmasına sahip olmalıdır.
- Monitör altlığı çoklu-hareket yeteneğine sahip olmalıdır. Yani monitör altlığı üzerinde bulunan cihazlar, kol üzerinde bulunan küresel düzenele öne-arkaya ve sağa-sola hareket ettirilebilmelidir.
- Monitör altlığı duvara monte edilecek ise duvar montaj parçaları ünite ile verilmelidir.
- Raya monte edilecek monitör sehparında istenilen ray genişliğini ayarlamak için dikey monitör rayı üzerinde 2 adet kanca bulunmalıdır. Alt kanca üzerinde sabitleme amaçlı kulp bulunmalı, kulp serbest bırakıldığında monitör sehpası sağa-sola kolaylıkla hareket edebilmelidir. Sistem hastanede bulunan ilgili ürünlere uyumlu olmalıdır.


Prof. Dr. Nurullah GÜNAY
Acil Tıp A.D. Başkanı


Prof. Dr. Ö. Levent AVŞAROĞULLARI
Acil Tıp A.D. Öğr. Üyesi